
Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e.V.









Vorbereitung zur Kontrollvermessung bei der EM/ WM- Ausscheidung 2019 dem Kunststoffcup in Warnemünde

Damit ein schneller Ablauf der Vermessung gewährleistet wird, möchte ich Dich bitten, folgende Punkte **dringend** zu beachten:

Bringe bitte folgende Dinge vorbereitet zur Vermessung mit:

- Den Laufzettel zur Kontrollvermessung , vollständig ausgefüllt und unterschrieben! Bitte **alle** weißen Felder ausfüllen. Die grauen Felder werden von einem Vermesser ausgefüllt.
- Den Messbrief sowie das Messformblatt Segel und die Messbescheinigungen für Ruder, Schwert, Mast, Baum und Spriet.
 Bitte sortiert vorher die Unterlagen und habt die Messblätter für die Teile die Du segeln möchtest griff bereit.
- Dein Boot muss trocken sein, mit aufgeblasenen Auftriebskörpern und sämtlicher Ausrüstung die lose im Schiff liegt.
- kontrolliere vorher Deine Auftriebskörper! Es darf sich an **keiner** Stelle das Gewebe vom Schlauch lösen. Sie müssen **voll aufgeblasen** sein.
- Die Sicherheitsausrüstung die Du mitbringen musst: Schwimmweste mit angebundener Pfeife, Pütz mit Sicherungsleine, Praddel mit Sicherungsleine und Schleppleine (5mm, 8m, Schwimmleine) – Prüft bitte eure Schwimmwesten
- Die Ausrüstung: Ruder, Schwert, Mast, Baum, Spriet und Segel (keine Werbung, Namen am Rumpf im Bereich 93cm vom Bug nach Achtern und im Segel).
 Das Segel muss vom Baum losgebunden sein !!!!

Viel Glück bei den Wettfahrten wünscht Dir

Das Vermessungsteam