



Vorbereitung zur Kontrollvermessung bei der EM/ WM- Ausscheidung 2018 in Warnemünde

Damit ein schneller Ablauf der Vermessung gewährleistet wird, möchte ich Dich bitten, folgende Punkte **dringend** zu beachten:

Bringe bitte folgende Dinge vorbereitet zur Vermessung mit:

- Den Laufzettel zur Kontrollvermessung , vollständig ausgefüllt und unterschrieben!
Bitte **alle** weißen Felder ausfüllen. Die grauen Felder werden von einem Vermesser ausgefüllt.
- Den Messbrief sowie das Messformblatt Segel und die Messbescheinigungen für Ruder, Schwert, Mast, Baum und Spriet.
Bitte **sortiere** vorher die Unterlagen und habe die Messblätter für die Teile, die Du segeln möchtest, griff - bereit.
- Dein Boot muss **trocken** sein, mit aufgeblasenen Auftriebskörpern und **sämtlicher** Ausrüstung, die **lose** im Schiff liegt.
- kontrolliere vorher Deine Auftriebskörper! Es darf sich an **keiner** Stelle das Gewebe vom Schlauch lösen. Die Auftriebskörper müssen **voll aufgeblasen** sein.
- Die Sicherheitsausrüstung, die Du mitbringen musst: Schwimmweste mit angebundener Pfeife, Pütz mit Sicherungsleine, Praddel mit Sicherungsleine und Schleppleine (5mm, 8m, Schwimmleine)
- Die Ausrüstung: Ruder, Schwert, Mast, Baum, Spriet und Segel (**keine Werbung, Namen am Rumpf im Bereich 93cm vom Bug nach Achtern und im Segel**).
Das Segel muss vom Baum losgebunden sein !!!!

Viel Glück bei den Wettfahrten wünscht Dir

Das Vermessungsteam